


**MMI** SARL


# **BENNE SERIE RENFORCEE**



**Verrouillage latérale  
de sécurité**



**Charnière  
renforcée**



**Fermeture de  
Porte ne dépassant  
pas de la benne**

**Z.I LA PALUE—86220 INGRANDES SUR VIENNE**

**Tél. 05 49 93 65 73 - Fax 05 49 93 01 14**

**[cmmisarl@orange.fr](mailto:cmmisarl@orange.fr)**

**[www.cmmisarl.e-monsite.com](http://www.cmmisarl.e-monsite.com)**



## Caractéristiques techniques :

- Longerons de berce            IPN 180 - écartement 1060 normalisé
- Fond                                Tôle E24-2 ép. 4mm  
    Traverses en U de 110 x 70 ép.3 mm  
    Écartement de 420 entre les traverses
- Côtés                                Tôle E24-2 ép. 3 mm  
    Raidisseurs verticaux en U de 110 x 70 ép.3 mm avec un écartement de 670 mm  
    2 Renforts horizontaux en tôle pliée de 4 mm
- Ceinture supérieure            Tube de rive section 140 x 80 x 4 mm
- Face avant                        Tôle E24-2 ép. 3 mm  
    Flèche en UPAF 180 x 70 x 5. Reprise de l'effort en partie supérieure  
    Anneau de préhension diam.50 en acier E-36, et plaque antichoc ép. 8 mm  
    Hauteur de l'anneau : 1 430 selon norme  
    Caisson de tire 240 x 140 x 4
- Porte arrière                    2 vantaux avec fermeture haute et basse par rattrapage de jeu renforcée  
    Tôle E24-2 ép. 3 mm  
    3 charnières renforcées avec axe de diamètre 25 montées avec graisseur  
    **Verrouillage latérale de sécurité selon norme AFNOR**
- Accessoires                      2 rouleaux arrières diam. 220 avec axe diam. 40 bagué bronze  
    Crochets de bêche  
    2 échelles d'accès à l'avant et à l'arrière
- Finition                            Jointage par mastic polyuréthane des parties non soudées  
    Phosphatation à chaud

**Z.I LA PALUE—86220 INGRANDES SUR VIENNE**

**Tél. 05 49 93 65 73 - Fax 05 49 93 01 14**

**cmmisarl@orange.fr**

**www.cmmisarl.e-monsite.com**